


Cliente	YPF	Fecha	09/02/2022 11:52:32
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CAM-104	Certificación	1.643
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDERICO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

09 02 2023

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040873

Equipo N°: _____

Km.: _____

02

Móvil: 102

Locación N°: CAM-104

Yacimiento: CAM

Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	11:00	3	CARRETEO
11:00	12:00	1	PRUEBA DE TENCIÓN
			4 ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPÍNOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.MdN.CAm-104

















