


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 21/12/2019 12:54:28 |
| Yacimiento | CHUIDO LA SALINA |                |                     |
| Pozo       | CHLSCN 1111      | Certificación  | 1.601               |
| Operario 1 | ORDOÑEZ, JORGE   |                |                     |
| Operario 2 | YORDAN, KEVIN    | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

