


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 30/03/2021 12:10:39 |
| Yacimiento | ZONA VARIAS      |                |                     |
| Pozo       | CHLSCS 1138      | Certificación  | 820                 |
| Operario 1 | Yordan, Kevin    |                |                     |
| Operario 2 | CORTEZ, JONATHAN | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 103              |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

