


|            |                |                |                     |
|------------|----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF            | Fecha          | 27/07/2021 12:36:14 |
| Yacimiento | ZONA VARIAS    |                |                     |
| Pozo       | CHLSN 1205     | Certificación  | 1.119               |
| Operario 1 | Ordoñez, Jorge |                |                     |
| Operario 2 | Yordan, Kevin  | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 103            |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

