

Cliente	YPF	Fecha	9/3/2022 15:01:57
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CHLSN-1016	Certificación	222
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO

























Familia

Identificación

Denominación

EAN_2320QG60_0162

162 - EAN_2320QG60_0162 Ensayo ancla

FECHA

04 03 22

KOMPASS

PARTE DE OPERACIONES

-00 41038

Equipo N°.: CHLSN Km.: 114

Móvil: 102 Locación N°.: 1016

Yacimiento: CHLSN Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11,00 HS	14,30 HS	3,30 HS	CAPOTEADO
14,30 HS	15,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENCIA
			5 ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: DIAGANO MARCELO

Ayudante: TOSI ANSELMO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Tri