


Cliente	YPF	Fecha	12/3/2022 12:12:51
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CHLSN-1218	Certificación	228
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO





FECHA

12 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41045

Equipo N°: _____

Km.: 126

Móvil: 102

Locación N°: CHLS N-1228

Yacimiento: CHLS N

Cliente: Y.P.F.

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	12:00	4 h	CABRETEO
12:00	13:00	1 h	PRUEBA DETENCION
			3 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: TOSI ANGELO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Tríptico: Color









Servicios Especiales
Nº PROTOCOLO DE PROVERA
FECHA DE TESTE
TÉCNICO COMPROBADO
LÍNEA VERIFICADA ☐ NO VERIFICADA ☐
ANGULO

GRAN
NOVA
PARTE
INFORMACIÓN
ID
DENOMINACIÓN
SERVICIO REALIZADO
FECHA DE REALIZACIÓN
PESO











