


Cliente	YPF	Fecha	13/12/2019 10:39:18
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHLSS 1078	Certificación	1.574
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	ORDOÑEZ, JORGE	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

