


Cliente	YPF	Fecha	25/11/2021 10:45:38
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	CHO 28	Certificación	1.480
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
25	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039696

Yacimiento: CHO Cliente: yff

Móvil: 102 Locación N° 23

Equipo N°: km: 60

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	10:30	2:00	Concreto
10:30	11:30	1:00	Prueba de lesión
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordaz Jorge

AYUDANTE Espinoza Aldo

YPF

YPF S.A.

Area Cerro Hamaca

x: 5.854.606,00 / y: 2.540.712,00

Sub-Secretaría de Medio Ambiente

Disposición N° 669.09

YPF . Nq. CHO - 28













