



## INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 81

Fecha de Emisión: 09/07/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Volcan Auca Mahida
POZO	CHO-31
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	09/07/2022
HORA	14:48:23
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	



## Personal Interviniente

MOYANO, MARCELO

TOSI, ANGELO

Firma Operario

Firma Operario




## INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 81

Fecha de Emisión: 09/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



## DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N



## TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



ANTES

## TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

DESPUÉS

## Observaciones:

HOMOLOGADO




## INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 81

Fecha de Emisión: 09/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



## DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N



ANTES

## TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



DESPUÉS

## TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

## Observaciones:

HOMOLOGADO




## INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 81

Fecha de Emisión: 09/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



## DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N



ANTES

## TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



DESPUÉS

## TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

## Observaciones:

HOMOLOGADO




## INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 81

Fecha de Emisión: 09/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	0,25	35,00	Apto	PRUEBA



## DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N



## TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



## TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

## Observaciones:

HOMOLOGADO