


Cliente YPF
Yacimiento Chihuido Sierra Negra
Pozo CHSN 276
Operario 1 ORDOÑEZ, JORGE
Operario 2 ESPINOLA, ALDO FEDEERICO
Vehículo 103

Fecha 18/2/2022 09:40:29
Certificación 178
Cant. Anclajes 5


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO NO APROBADO FALLO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOMOLOGADO NO APROBADO FALLO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO





FECHA

p. 1 de 1

18 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040891

Equipo N°.: CALSON

Km.: 40

Móvil: 102

Locación N°.: 276

Yacimiento: CALSON

Cliente: MFL

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	09:30	1:30	Cable tie
09:30	10:30	1:00	Prueba de tension
			5 anclajes
			No grabado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

* Anclajes no homologados
* Falta anclaje N° 8 y 4

Operador: Ordóñez Jorge

Ayudante: Espinoza Aldo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado





















