



Cód: 217

Fecha de Emisión: 31/05/2022

| ÁREA PRODUCCIÓN | Chihuido Sierra Negra |
|--------------------------|----------------------------|
| POZO | CHSN-493 |
| LATITUD | |
| LONGITUD | |
| TENSIÓN MAX APLICADA | 7.400,00 |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | SEGUN NORMAS API REP 4G |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 4 |
| FECHA | 31/05/2022 |
| HORA | 12:08:20 |
| INTERNO | |
| PATRÓN | |
| MARCA | |
| MODELO | |
| Nº SERIE | |
| CERT CALIBRACIÓN | |
| FECHA VTO CAL | |



Personal Interviniente

| MOYANO, MARCELO | ANGELO, TOSI |
|-----------------|--------------|





Firma Operario Firma Operario






Cód: 217

Fecha de Emisión: 31/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1 | NO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

Deformaciones N

Desgaste Localizado N

Rotura Alma N

Rotura Alambre N

Corrosión N

TERMINA OJAL

Emplomado N Encasquillado S

TERRENO

Desnivel Pronunciado N
Anclaje Inacceible N
Drenaje Fluidos N

Observaciones:

HOMOLOGADO





ANTES






Cód:

217

Fecha de Emisión: 31/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2 | NE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

Deformaciones N

Desgaste Localizado N

Rotura Alma N

Rotura Alambre N

Corrosión N

TERMINA OJAL

Emplomado N Encasquillado S

TERRENO

Desnivel Pronunciado N
Anclaje Inacceible N
Drenaje Fluidos N

Observaciones:

HOMOLOGADO





ANTE






Cód: 217

Fecha de Emisión: 31/05/2022

| Nº Ancla | aje Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|----------|-----------------|------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3 | SE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

Deformaciones N

Desgaste Localizado N

Rotura Alma N

Rotura Alambre N

Corrosión N

TERMINA OJAL

Emplomado N Encasquillado S

TERRENO

Desnivel Pronunciado N
Anclaje Inacceible N
Drenaje Fluidos N

Observaciones:

HOMOLOGADO





ANTES

)FSPUES






Cód: 217

Fecha de Emisión: 31/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4 | so | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

Deformaciones N

Desgaste Localizado N

Rotura Alma N

Rotura Alambre N

Corrosión N

TERMINA OJAL

Emplomado N Encasquillado S

TERRENO

Desnivel Pronunciado N
Anclaje Inacceible N
Drenaje Fluidos N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES

DESPUÉS