





Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


### ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO




### ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO



### ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO



### ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN - 523

Yacimiento: CHSN

#### Observaciones:

Anclaje n°2 se observa corroído con hebras sueltas y alma desgastada. Se informo a auxiliares estado de dicho anclaje