

|            |                |                |                     |
|------------|----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF            | Fecha          | 14/06/2021 12:40:18 |
| Yacimiento | ZONA VARIAS    |                |                     |
| Pozo       | CHUS 118       | Certificación  | 1.009               |
| Operario 1 | Ordoñez, Jorge |                |                     |
| Operario 2 | Yordan, Kevin  | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102            |                |                     |


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

