


Cliente	YPF	Fecha	20/2/2022 10:36:19
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CHUS 12	Certificación	182
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO





FECHA

20 02 2012

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040894

Equipo N°.: CHWS Km.: 73

Móvil: 102 Locación N°.: 12

Yacimiento: CHWS Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	10:00	2:00	Cerefero
10:00	11:00	1:00	Prueba de RSC
			4 anclajes
			Arrobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

* Anclajes no homologados se

Operador: Odoñez Jorge

Ayudante: Espinola Aldo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.MdN.ChuS- 12







