


Cliente	YPF	Fecha	20/10/2021 12:02:38
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 39	Certificación	1.368
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





Día	Mes	Año
20	10	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039226

Yacimiento: C. Huas Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 39Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:45	13:15	0:30	Conetes
13:15	14:15	1:00	Prueba de torsión
			4 andajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

Andajes No realizadosOPERADOR Orlando J. LopezAYUDANTE Yordan Velazquez

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

YPF.MdN.ChuS- 39

















