


Cliente	YPF	Fecha	03/11/2019 10:27:39
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHUS 509	Certificación	1.437
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

