

Cliente YPF
Yacimiento ZONAS VARIAS
Pozo CHUS 525
Operario 1 Ordoñez, Jorge
Operario 2 ESPINOLA, ALDO FEDEERICO
Vehículo 102


Fecha 17/2/2022 10:41:48

Certificación 1.657

Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

17 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040888

Equipo N°: CHUS

Km.: 70

Móvil: 102

Locación N°: 525

Yacimiento: CHUS

Cliente: YFF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	10:30	2:30	Tramiteo
10:30	11:30	1:00	Prueba de fajas
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐MB ☐B ☐R ☐M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

* Dificil acceso a Coccos caminos
en mal estado

Operador: Orlando Jorge

Ayudante: Espinoza Aldo

Firma Kompas s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF.MdN.Chus-525







