

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 159

Fecha de Emisión: 03/05/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	CHUS
POZO	CHUS-369
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMAS API RP 4G
ANCLAJES VERIFICADOS	4
FECHA	03/05/2022
HORA	16:43:13
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

MOYANO, MARCELO

ESPINOLA, ALDO FEDERICO


Firma Kompass s.r.l.
Scanned with CamScanner

Firma Operario


Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 159

Fecha de Emisión: 03/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	S
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

ANTES

Observaciones:

HOMOLOGADO


DESPUÉS

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 159

Fecha de Emisión: 03/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S



ANTES

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



DESPUÉS

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 159

Fecha de Emisión: 03/05/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 159

Fecha de Emisión: 03/05/2022


Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S



ANTES

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

DESPUÉS