


Cliente	YPF	Fecha	15/3/2022 12:41:51
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CHUS-608	Certificación	244
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APLASTADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

15 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41163

Equipo N°.: _____ Km.: 60

Móvil: 102 Locación N°.: CHUS - 608

Yacimiento: CHUS Cliente: PPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:30	12:30	2 h	CABRETEO
12:30	13:30	1 h	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: TOSI ANGELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.Mdz.Chus - 608















