


Cliente YPF
 Yacimiento ZONAS VARIAS
 Pozo CMO E46
 Operario 1 Ordoñez, Jorge
 Operario 2 MOYANO, MARCELO
 Vehículo 102

Fecha 30/08/2021 13:06:58
 Certificación 1.252
 Cant. Anclajes 5


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO

