

Cliente YPF
Yacimiento ZONA VARIAS
Pozo CMO 50
Operario 1 Ordoñez, Jorge
Operario 2 MOYANO, MARCELO
Vehículo 102


Fecha 15/02/2022 12:30:34

Certificación 1.653

Cant. Anclajes 5


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





FECHA

15 02 2002

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040884

Equipo N°: CMO E

Km.: 15

Móvil: 102

Locación N°: A 50

Acimiento: CMO E

Cliente: YPF

servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:30	13:00	0:30	Carretero
13:00	14:00	1:00	Prueba de Jessor
			3 anclajes
			Reabrido

cibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

r favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: Ordaz Jorge

Audante: Mayra Marcela

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.MDN.CMoE.a-50



















