


Cliente	YPF	Fecha	20/09/2021 12:04:19
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CMOE A76	Certificación	1.303
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES N° 038846

Yacimiento: CNO 5 Cliente: YRF

Móvil: 102 Locación N° 176

Equipo N°: km: 5

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:45	12:00	0:15	Carreteo
12:00	13:00	1:00	Prueba de fers
			4 en claps
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordaz Jorge

AYUDANTE Mayan Marcelo

Firma Kompass srl

Firma autorizada







FECHA DE T. STEO. _____
TENS. EN T. Min. _____
LOCALIZACIÓN _____
VERIFICA ☐ ANCLAJE ☐
NO VERIFICA ☐ ANGULO _____











