

Cliente	YPF	Fecha	17/10/2021 10:21:01
Yacimiento	DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DB 52	Certificación	1.359
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

N° 039220


Yacimiento: DBM3a Cliente: YFPMóvil: 102 Locación N° 52Equipo N°: km: 60

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	10:00	2:00	Corte top
10:00	11:00	1:00	Prueba de tierra
			4 anclajes
			Ardocho

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando JorgeAYUDANTE Yordan Leon
Firma Kompass srl

Firma autorizada

DBM-1252

EQUIPEL
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

















