


Cliente	YPF	Fecha	15/12/2019 13:01:08
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBE 174	Certificación	1.580
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	ORDOÑEZ, JORGE	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

