


Cliente	YPF	Fecha	08/02/2022 13:10:03
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	DBE-18	Certificación	1.638
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

Nº 040868

Equipo N°.: _____ Km.: 60

Móvil: 102 Locación N°.: DBE - 18

Yacimiento: D.B.E. Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____


DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:00	12:00	2	CARRÉTEO
12:00	13:00	1	PRUEBA DE TENSIÓN
			4 ANCLAJES
			ABROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

YPF.Md.NDBE-18a

Escaneado con CamScanner















