


Cliente	YPF	Fecha	12/11/2021 13:09:10
Yacimiento	DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DBE 33	Certificación	1.460
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



YPF
YPF.Md.NDBE-33a





FECHA DE RECEPCION: ____/____/____
TENSION T: ____
LOCALIZACION: ____
VERIFICACION: ☐ SI ☐ NO VERIFICA

GRUPO
HONDURAS
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
DE
AGUA
TENSION T: ____
VERIFICACION: ☐ SI ☐ NO VERIFICA















RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
12	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039679

Yacimiento: DBE H2A Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 33Equipo N°: ✓ km: 7

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11,30 Hs	11,45 Hs	0,15 Hs	CARRETERO
11,45 Hs	12,45 Hs	1 Hs	Poner la de Tencha
			4 ANCLAJES
			APROXIMADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada