


Cliente	YPF	Fecha	24/2/2022 13:57:12
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	DBM-126	Certificación	189
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

24 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 410 1

Equipo N°.: _____ Km.: 48

Móvil: 102 Locación N°.: DBM-126

Yacimiento: D.B.M. Cliente: PAF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:26	13:50	1 30	CAARRETEO
13:50	14:50	1	PRUEBA DE TENCION
			4 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: MOYANO MARCELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

















