


Cliente	YPF	Fecha	08/02/2022 14:20:09
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	DBM-310	Certificación	1.639
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

Nº 040869

Equipo N°: _____

Km.: 26

Móvil: 102

Locación N°: DBM-310

Yacimiento: DBM

Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____


DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:00	14:00	1	CABRTEO
14:00	15:00	1	PRUEBA DE TENCIOD
			5 ANCLAJES
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato. SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: MOYANO MARCELO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color





















