


Cliente	YPF	Fecha	2/3/2022 16:50:47
Yacimiento	DBM-DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DB 353	Certificación	202
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO el 20-02-2022

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO el 20-02-2022

Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO el 20-02-2022



FECHA 02 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41017

Equipo N°: _____ Km.: 60

Móvil: 102 Locación N°: DBM-335

Yacimiento: DBM Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
14:00	16:00	2	CABRETEO
16:00	16:15	15	PRUEBA DE TENCION
			1 ANCLAJE
			NO APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

FALLO ANCLAJE N° 1

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF.MD.NDB-353



