


Cliente	YPF	Fecha	20/10/2019 11:14:58
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 47	Certificación	1.389
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

