


Cliente	YPF	Fecha	11/12/2019 14:59:49
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 577	Certificación	1.570
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO SE PUDO MEDIR ANCLAJE




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

