


Cliente	YPF	Fecha	20/10/2019 10:39:10
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 64i	Certificación	1.388
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

