


Cliente	YPF	Fecha	22/10/2019 10:47:05
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZA 14	Certificación	1.393
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

