


Cliente	YPF	Fecha	15/11/2019 13:37:05
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DB MZA 185	Certificación	1.480
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

