


Cliente	YPF	Fecha	19/11/2021 10:10:45
Yacimiento	DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DBMZA 29	Certificación	1.472
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE REEMPLAZADO NO APROBADO




Anclaje Nro.:

Observaciones: ENSAYADO APROBADO 02-08-2021

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE REEMPLAZADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ENSAYADO APROBADO EL 02-08-2021

**REPSOL
YPF**

PRECAUCION

**POZO YPF Md
NDB 29 ho**

USE ELEMENTOS DE SEGURIDAD









19.11.2021 00:00

19.11.2021 00:00

ON EQ.PULLING

PULLING

Denominación
KOMPASS1_4654 ENSAYO
CLA

RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
19	11	21



PARTE DE OPERACIONES N° 039691

Yacimiento: DBUge Cliente: YFF

Móvil: LAL Locación N° 29

Equipo N°: km: 60

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:00	10:00	2:00	Carpas
10:00	10:30	0:30	Prueba de tension
			2 anclajes
			NO aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Falta anclaje No 1

✓ No 3 OK

OPERADOR Delany dos

AYUDANTE Moisés Morales

Firma Kompass srl

Firma autorizada