


Cliente	YPF	Fecha	08/10/2019 10:03:21
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DB MZA 576	Certificación	1.350
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

