

Cliente	YPF	Fecha	9/3/2022 10:55:16
Yacimiento	DBM-DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DBMZA-143	Certificación	221
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





















Equipo	ISSCHLSN1016
INST. SUBSUPERFICIE CHLSN1016	
SUBSUPERFICIE	



FECHA 09 03 22

PARTE DE OPERACIONES

-00 41037

Equipo N°.: DBMZA Km.: 66
 Móvil: 102 Locación N°.: 143
 Yacimiento: DBMZA Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00HS	10,00HS	2 HS	CARRETERO
10,00HS	11,00HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			y ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: Luciano Marcela

Ayudante: TOSI ANGELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado