


Cliente	YPF	Fecha	11/3/2022 16:08:22
Yacimiento	DBM-DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DBMZA-146	Certificación	227
Operario 1	TOSI, ANGELO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





FECHA

18 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41044

Equipo N°.: _____ Km.: 60

Móvil: 102 Locación N°.: DBM-146

Yacimiento: D.B.M. Cliente: Y.P.F.

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:28	16:08	3h	CARRETE
16:08	17:08	1h	PRUEBA DE TENSION
			SANCLAJES
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: TOSI ANGELO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color





















