

Cliente	YPF	Fecha	05/01/2022 15:07:50
Yacimiento	DESFILADERO BAYO MENDOZA		
Pozo	DBMZA-339	Certificación	1.570
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



YPF.Md.NDB-339

REPTOF
YPF

ALPINE



















Día

Mes

Año

03

05

2022

PARTE DE OPERACIONES N° 040582

Yacimiento: D.B.M

Cliente: V.P.F

Móvil: 102

Locación N° D.B.M - 339

Equipo N°: km: 85

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:30	13:00	2:30h	CARRETEO
13:00	14:00	1h	Prueba de Tensión
			4 ANCLAJES
			A PROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

☒

NO

☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

☐

MB

☒

B

☐

R

☐

M

☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Moyano Marcelo

AYUDANTE Espinola Aldo

Firma Kompass srl

Firma autorizada