

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 181

Fecha de Emisión: 10/05/2022

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN | ZONA VARIAS |
| POZO | DBMZA-342 |
| LATITUD | |
| LONGITUD | |
| TENSIÓN MAX APLICADA | 7.400,00 |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | SEGUN NORMA API RP 4G |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 4 |
| FECHA | 10/05/2022 |
| HORA | 14:49:19 |
| INTERNO | |
| PATRÓN | |
| MARCA | |
| MODELO | |
| Nº SERIE | |
| CERT CALIBRACIÓN | |
| FECHA VTO CAL | |

**Personal Interviniente**

| | |
|--------------|-----------------|
| ANGELO, TOSI | MOYANO, MARCELO |
|--------------|-----------------|



Firma Kompass s.r.l.



Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Operario



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 181

Fecha de Emisión: 10/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1 | SO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 181

Fecha de Emisión: 10/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2 | NE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 181

Fecha de Emisión: 10/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3 | SE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 181

Fecha de Emisión: 10/05/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4 | SE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES