


Cliente	YPF	Fecha	18/3/2022 12:55:46
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	DBMZA-357	Certificación	253
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	103		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





FECHA

18 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41177

Equipo N°: _____ Km.: 15

Móvil 103 Locación N°: DBM-352

Yacimiento: DBM Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	12:30	30"	CABRETEO
12:30	13:30	1	PRUEBA DE TENSIÓN
			SANCLAJES
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante ESDINOLA ACDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

YPF.MD.NDB- 357









2

3











