

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

85

Fecha de Emisión: 28/03/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Volcan Auca Mahida	
POZO	LAM-X8	
LATITUD		
LONGITUD		
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00	
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMAS API RP 4G	
ANCLAJES VERIFICADOS	4	
FECHA	28/03/2022	
HORA	12:44:40	
INTERNO		
PATRÓN		
MARCA		
MODELO		
Nº SERIE		
CERT CALIBRACIÓN		
FECHA VTO CAL		

Personal Interviniente

MOYANO, MARCELO	ANGELO, TOSI
-----------------	--------------


Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario


Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

85

Fecha de Emisión: 28/03/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	No Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

APROBADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

85

Fecha de Emisión: 28/03/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

APROBADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

85

Fecha de Emisión: 28/03/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	S
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

APROBADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

85

Fecha de Emisión: 28/03/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

APROBADO



YPF

**A pozo:
Las Manadas x8**















