



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Lomita
POZO	LMN-12
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMA API RP 4G
ANCLAJES VERIFICADOS	5
FECHA	06/06/2022
HORA	11:48:41
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	



Personal Interviniente

ANGELO, TOSI

ESPINOLA, ALDO FEDERICO

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

ANTES

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

DESPUÉS

Observaciones:


HOMOLOGADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

ANTES

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

DESPUÉS

Observaciones:

HOMOLOGADO

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 236

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
5	S	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N



ANTES

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S



DESPUÉS

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO