

|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 16/08/2019 10:26:41 |
| Yacimiento | Lomita           |                |                     |
| Pozo       | LMS 109          | Certificación  | 1.230               |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                     |
| Operario 2 | Cortez, Jonathan | Cant. Anclajes | 1                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |

**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones:

