

Cliente YPF
Yacimiento Lomita
Pozo LMS 117
Operario 1 Ordoñez, Jorge
Operario 2 Yordan, Kevin
Vehículo 102


Fecha 05/11/2021 12:55:35

Certificación 1.433

Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/02/2012

Día	Mes	Año
05	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039612

Yacimiento: CMS Cliente: TRF

Móvil: 102 Locación N° 112

Equipo N°: km: 6

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:00	13:15	0:15	concreto
13:15	14:15	1:00	Prueba de tensión
			4 anclajes
			Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

* Anclajes 3 y 4 no homologados

OPERADOR Ordoñez Jorge

AYUDANTE Zordan Kuent

YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS-117















