


Cliente	YPF	Fecha	14/10/2021 16:13:45
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 132	Certificación	1.353
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ENSAYADO APROBADO EN FECHA 08-10-2021


Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE REEMPLAZADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE REEMPLAZADO FALLO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ENSAYADO APROBADO EN FECHA 08-10-2021

PARTE DE OPERACIONES N° 039214

Yacimiento: LMS Cliente: YFF

Móvil: 102 Locación N° 132

Equipo N°: km: 125

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
<u>13:00</u>	<u>16:30</u>	<u>3:30</u>	<u>Cometas</u>
<u>16:30</u>	<u>17:30</u>	<u>1:00</u>	<u>Prueba de fuego</u>
			<u>2 anclajes</u>
			<u>No Aprobados</u>

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

- * Anclajes N° 2 y 3 bien colocados
- * Anclaje N° 2 difícil acceso fuera locación
- * Anclaje ME 3 falta techo anclaje

OPERADOR Ordaz Jorge
AYUDANTE Yordan Kuri

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS-132









