

Cliente YPF
Yacimiento Lomita
Pozo LMS 260
Operario 1 Ordoñez, Jorge
Operario 2 Yordan, Kevin
Vehículo 102


Fecha 05/11/2021 14:03:14

Certificación 1.434

Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO





Día Mes Año
05 11 21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039613

Yacimiento: LUS Cliente: YPP

Móvil: 102 Locación N° 260

Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
14:15	14:30	0:15	Corte de
14:30	15:30	1:00	Paseo de 1:30
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Anclaje N° 1 y 4 frenados

* Anclaje N° 3 difícil acceso conector.

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Yordan Ruiz

YPF

YPF.Nq.Lm -260

















