


Cliente	YPF	Fecha	20/08/2019 12:45:32
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 34	Certificación	1.238
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.:

Observaciones: no se encontro ancl. num 2


Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: no esta en buenas condiciones



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

