




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Luis Petrini DNI: 20196497

Pozo: LMS 48

Yacimiento: LMS

Observaciones: ANCLAJE N°2 DESTRUIDO, CON MUC
HAS HEBRAS CORTADAS, NO SE EN
SAYO,
ANCLAJA N°4 NO PASO LA PRUEBA