

Cliente	YPF	Fecha	17/10/2021 13:19:02
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 79	Certificación	1.360
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO APTO SE HEBRAS CORTADAS

Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO APTO SE HEBRAS CORTADAS

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO APTO SE HEBRAS CORTADAS

Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO APTO SE HEBRAS CORTADAS

Anclaje Nro.: 5

Observaciones: NO APTO SE HEBRAS CORTADAS

PARTE DE OPERACIONES

N° 039221

Yacimiento: CMs Cliente: YPR

Móvil: 102 Locación N° 79

Equipo N°: km: 70

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:00	13:00	2:00	Carpentera
13:00	14:00	1:00	Prueba de tuberías
			5 ordjes
			No aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

+ Ordjes No homologados con tuberías
 carbonadas se aconseja reemplazar

OPERADOR Daniel Jorge
 AYUDANTE Yordan Kevin

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS-79









